


ENG PLEASE NOTE! In order to avoid the risk of leaks, ensure that the slotted screw is tightened so that it abuts the swelling discs. During commissioning, it is normal for the vent to leak a few drops of water.

DE Zu beachten! Um die Gefahr von Undichtigkeit zu vermeiden, sicherstellen, dass die Schlitzschraube so weit angezogen ist, dass sie an den Quellschrauben anliegt. Bei der Inbetriebnahme ist es normal, dass am Entlüfter einige Tropfen Wasser austreten. **IT N.B.!** Per prevenire il rischio di perdite, accertarsi che la vite con intaglio sia serrata a battuta sugli elementi di espansione. È normale che durante la messa in servizio lo sfianto perda qualche goccia d'acqua. **FR ATTENTION !** Pour prévenir les risques de fuite – assurez-vous que la vis à tête est desserrée de manière à venir s'appuyer contre les disques. Lors de la mise en service, il est normal que quelques gouttes d'eau s'écoulent du purgeur d'air. **FI HUOM!** Vuotoriskin välttämiseksi varmista, että tasapäinen ruuvi on kiristetty niin, että se on paisuntalevyjä vasten. Käyttöönoton yhteydessä on normaalia, että tuulettimesta vuotaa muutamia vesipisaroita. **SE OBS!** För att undvika risk för läckage - säkerställ att spårskruven är åtdragen så att den ligger an mot svällskivorna. Vid idrifttagning är det normalt att avluftaren läcker några droppar vatten.



LK 925 SafetyGroup

Safety group | Sicherheitseinheit | Groupe de sécurité | Gruppo di sicurezza | Varoryhmä | Säkerhetsgrupp



LK ARMATUR AB
Garnisonsgatan 49
SE-254 66 Helsingborg
Info@lkarmatur.com
lkarmatur.com

www.lkarmatur.com

A**B****C**